№ 19 007
О смене ПО блоков управления двигателем Микас 12.

- **Касается:** автомобилей марки «ГАЗ»
- **Руководителям сервисных предприятий, осуществляющих гарантийный ремонт продукции ОАО «АЗ ГАЗ»:**

С целью исключения вероятности прогорания поршней при применении несоответствующего топлива или экстремальных режимах движения автомобиля, проведена корректировка программного обеспечения блоков управления Микас 12 № A21R23.3763004-11 и №A21R25.3763004-01, изменились версии ПО:

Обозначение блока	Старая версия ПО	Новая версия ПО	Контрольная сумма
A21R23.3763 004-11	02110_08	02114_11	149b
A21R25.3763 004-01	02011_08	02014_11	9724

Начало программирования БУД новым ПО у поставщика - 03.12.2018.

Рекомендуется выполнить данное обновление ПО для а/м с двигателем Evotech, поставленных по федеральной программе в 2018г., при проведении очередного ТО или иных работах на сервисе. При выполнении данных работ, затраты относить на ООО «Автозавод ГАЗ».

Так же, рекомендуется выполнить данное обновление ПО для а/м с двигателем Evotech, изготовленных с 01.01.2018 до 24.12.2018, эксплуатирующихся в тяжелых условиях. Данную работу выполнять на коммерческой основе.

Программирование БУД выполняется с помощью МТ-10. ПО скачивается путем обновления программы МТ-10.

Методику по программированию см. док 16 013

Статус работ по перепрограммированию БУД при необходимости согласуйте с гар.отделом.

Иванов М.А.
(831) 290-91-42